

REPARATUR · MESSTECHNISCHE KONTROLLE

**Ihre Rekorder – wieder einsatzbereit,
in der Regel in 1 Woche.**

Langzeit-Blutdruck · SpO₂-Sensoren — faire Festpreise, schnelle Bearbeitung.

Langzeit-Blutdruckmessgeräte

Spacelabs (90207)



Reparatur inkl. MTK

95,00 €

zzgl. Ersatzteile

netto / Stück · zzgl. MwSt.

Spacelabs (90217A / Ontrak)



Reparatur inkl. MTK

135,00 €

zzgl. Ersatzteile

netto / Stück · zzgl. MwSt.

IEM / Amedtec / medset



Reparatur inkl. MTK

60,00 €

zzgl. Ersatzteile

netto / Stück · zzgl. MwSt.

Boso TM2430



Reparatur inkl. MTK

60,00 €

zzgl. Ersatzteile

netto / Stück · zzgl. MwSt.

SpO₂-Sensoren – Reparatur statt Neukauf

Reparatur defekter SpO₂-Sensoren

VORHER



NACHHER



Fingerclip-Sensor (z. B. DS100A)

ab **25,00 €**
netto / Stück · zzgl. MwSt.

Ohrsensoren / Silikontasche / Y-Sensor

ab **40,00 €**
netto / Stück · zzgl. MwSt.

- **Adapterkabel-Check inklusive** — häufig liegt der Fehler hier, nicht am Sensor.
- **Überprüfungspauschale** ohne Defekt: **15,00 € netto / Stück.**
- **Unser Versprechen:** *Es wird nur berechnet, was repariert wird oder nicht defekt ist.*
- **Auch andere Modelle?** Sprechen Sie uns an — wir beraten Sie gern und machen Ihnen auf Wunsch ein Angebot.
- **Nachhaltig:** Wir reparieren, statt zu ersetzen — das schont Ressourcen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Geräte.

JETZT REPARATUR BEAUFTRAGEN

Senden Sie uns Ihr Gerät oder Ihren Sensor – wir kümmern uns um den Rest.

GERÄT ODER SENSOR EINSCHICKEN AN

Nispel GmbH · Reparaturservice · Höttingstraße 91 · 45711 Datteln



ANRUFEN ODER MAILEN

Bei Fragen — vorab melden ist aber nicht nötig.



VERPACKEN & ABSCHICKEN

Gerät oder Sensor gut verpackt an die oben genannte Adresse.



IN DER REGEL 1 WOCHE

Repariert, geprüft, einsatzbereit.

Erreichbar: **Mo – Do 7.45 – 16.30 Uhr · Fr 7.45 – 13.00 Uhr**